

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	1	(permanent adj magnet or PM). clm. and (magnetic adj pole).clm. and (correct\$3 or error\$2).clm. and (dq or q-axis or q adj axis or d-axis or d adj axis or dq adj axis). clm. and vehicle.clm. and torque. clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO	OR	ON	2005/07/21 12:57
L2	1	(permanent adj magnet or PM). clm. and (magnetic adj pole).clm. and (correct\$3 or error\$2).clm. and (dq or q-axis or q adj axis or d-axis or d adj axis or dq adj axis). clm. and torque.clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO	OR	ON	2005/07/21 12:57
L3	5	(permanent adj magnet or PM). clm. and (magnetic adj pole).clm. and (dq or q-axis or q adj axis or d-axis or d adj axis or dq adj axis). clm. and torque.clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO	OR	ON	2005/07/21 12:58
L4	3	(permanent adj magnet or PM). clm. and (magnetic adj pole).clm. and (dq or q-axis or q adj axis or d-axis or d adj axis or dq adj axis). clm. and torque.clm.	US-PGPUB	OR	ON	2005/07/21 12:59
L5	51	(permanent adj magnet or PM). clm. and (magnetic adj pole).clm. and torque.clm.	US-PGPUB	OR	ON	2005/07/21 12:59
L6	2	(permanent adj magnet or PM). clm. and (magnetic adj pole).clm. and torque.clm. and vector.clm.	US-PGPUB	OR	ON	2005/07/21 13:00
L7	21	(brushless or brush adj less or BLDC).clm. and (magnetic adj pole).clm. and torque.clm.	US-PGPUB	OR	ON	2005/07/21 13:01
L8	1	(brushless or brush adj less or BLDC).clm. and (magnetic adj pole).clm. and torque.clm. and (vector adj control).clm.	US-PGPUB	OR	ON	2005/07/21 13:02
L9	2	(motor or machine).clm. and (magnetic adj pole).clm. and torque.clm. and (vector adj control).clm.	US-PGPUB	OR	ON	2005/07/21 13:02
L10	2	(motor or machine).clm. and (magnetic adj pole).clm. and (vector adj control).clm.	US-PGPUB	OR	ON	2005/07/21 13:03
L11	16	(motor or machine).clm. and (magnetic adj pole).clm. and (dq or q-axis or q adj axis or d-axis or d adj axis or dq adj axis).clm.	US-PGPUB	OR	ON	2005/07/21 13:03